Dopravně inženýrské opatření

DIO servis
Pavel Bílek, Mnichov 132, 386 01 Strakonice
tel./fax: 380 120 530, mobil: +420 774 124 140
e-mail: bilek@diopards.cz
IČ: 650 13 395, DIC: CZ6912251247
ID DS: t35qemm

DIO stavba: **Výměna poškozených přejezdových panelů na dvou železničních přejezdech na vlečce TST a.s.**	Objednatel:	Teplárna Strakonice, a.s.	
	Vypracoval:	Pavel Bílek	
	Kontroloval:		
	Datum:	15/11/2026	
DIO - MK Holečkova Strakonice	Stupeň:	RDS	Číslo výkresu: 1

Legenda:

- navržené přechodné DZ
- stávající svislé DZ
- zneplatněné stávající svislé DZ
- pracovní místo na sil. I/22
- objízdná trasa

Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena škrtnutím páskou s oranžově-černým pruhem v šíři 50 mm! Škrtnout aktuálně neplatné cíle



por. Bc. Lenka Dvořáková
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení
Čas podepsání: 18.11.2026 13:42:33

© Ředitelství silnic a dálnic ČR